功能参数表

4.1基本功能参数简表

- "○"表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改。
- "●"表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改。
- "※"表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改。

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		P0 组 基本参数		
P0-00	变频器类型 G/P	0: G型(恒转矩负载) 1: P型(风机水泵类负载)	0	•
P0-01	电机控制方式	0: 保留 1: 无速度传感器矢量控制 2: VF 控制	2	•
P0-02	运转命令源选择	0: 键盘命令 (LOC/REM灯灭) 1: 端子命令 (LOC/REM灯亮) 2: 通讯命令 (LOC/REM灯闪)	0	•
P0-03	主频率输入选择	0: 数字设定(预设频率 PO-08, UP/DOWN 或键盘编码器可修改,掉电记忆) 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 简易 PLC 6: 多段指令 7: PID 8: 通讯给定 9: 保留	0	•
P0-04	辅频率输入选择	同上(P0-03)	3	•
P0-05	辅频率参考范围 选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率源	0	0
P0-07	频率指令叠加选 择	0: 主频率指令 1: 辅频率指令 2: 主+辅 3: 主-辅 4: 二者最大值 5: 二者最小值	0	0
P0-08	预置频率	0.00Hz ∼ (P0−10)	50.00Hz	0
P0-09	运行方向	0: 默认方向运行 1: 与默认方向相反方向运行 2: 禁止反转	0	•
P0-10	最大频率	P0−12∼630.00Hz	50.00Hz	•
P0-12	上限频率	P0−14 ~ (P0−10)	50.00Hz	•
P0-14	下限频率	0.00Hz∼ P0−12	0.00Hz	•
P0-15	载波频率	1. 0∼15. 0kHz	机型确定	0
P0-16	零频输出选择	0: 无输出 1: 有输出 2: 直流制动输出(由 P5-12 设大小)	0	0
P0-17	加速时间1	0 ∼3600.0s	机型确定	0
P0-18	减速时间1	0 ∼3600.0s	机型确定	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		P1 组 电机参数	•	
P1-01	调谐选择	0: 无功能 1: 异步机动态完整调谐 2: 异步机静止部分参数调谐1 3: 异步机静止部分参数调谐2	•	
P1-02	电机额定功率	0. 1∼1000. 0kW	机型确定	•
P1-03	电机额定频率	0.01Hz~最大频率(P0-10)	50.00Hz	•
P1-04	电机额定转速	1~36000rpm	机型确定	•
P1-05	电机额定电压	0~2000V	机型确定	•
P1-06	电机额定电流	0. 1∼6553. 5A	机型确定	•
P1-07	电机定子电阻	0. 001~65. 535 Ω	机型确定	0
P1-08	电机转子电阻	0. 001~65. 535 Ω	机型确定	0
P1-09	电机漏感抗	0. 1~6553. 5mH	机型确定	0
P1-10	电机互感抗	0. 1~6553. 5mH	机型确定	0
P1-11	电机空载电流	0. 1~6553. 5A	机型确定	0
		P2 组 VF 控制		
P2-00	VF 曲线设定	0: 直线 VF 1: 多点 VF (V1 < V < V3, F1 < F2 < F3) 2: 1. 3 次方 VF 3: 1. 7 次方 VF 4: 2. 0 次方 VF 5: VF 分离 6: 保留	I <v<v3, 0<="" f="" f1<f2<f3)="" td=""></v<v3,>	
P2-01	转矩提升	0.0%: 自动转矩提升 0.1~10.0%: 手动设定	0.0%	0
P2-02	转矩提升截止频 率	0.0~50.0%	20.0%	0
P2-03	多点 VF最大频率 F3	0. 00Hz ∼ (P1-02)	0.00Hz	
P2-04	多点 VF 最大电压 V3	0.0%~110.0%	0.0%	0
P2-05	多点 VF 中间频率 F2	0. 00Hz ∼F3	0.00Hz	0
P2-06	多点 VF中间电压 V2	0.0% ∼V3	0.0%	0
P2-07	多点 VF 最小频率 F1	0. 00Hz ∼F2	0.00Hz	0
P2-08	多点 VF 最小电压 V1	0.0% ∼V2	0.0%	0
P2-09	VF转差补偿增益	0.0~200.0%	100.0%	0
P2-10	VF 低频振荡抑制 系数	0~100	10	0
P2-11	VF 高频振荡抑制 系数	0~100	10	0
P2-12	VF 振荡抑制频率 切换	0.00Hz~最大频率	30.00Hz	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P2-13	自动稳压功能 AVR	0:取消 AVR 1:全程 AVR 2:保留	1	0
P2-14	自动省电运转	0: 无功能 1: 开启自动省电运转	0	0
P2-15	VF恒功率弱磁常数	1. 00~1. 30	1.00	0
P2-16	VF分离电压源	0: 数字设定(P2-17) 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲输入 (DI5) 5: 多段指令 6: PID 7: 通讯设定 8: 保留	0	
P2-17	VF分离电压数字 设定	0. 0~100. 0%	0.0%	0
P2-18	VF分离电压加速 时间	0. 0∼3600. 0s	0.0s	0
P2-19	VF分离电压减速 时间	0. 0∼3600. 0s	0.0s	0
P2-20	VF分离电压上限	(P2-21)~100.0%	100.0%	•
P2-21	VF分离电压下限	0.0°(P2-20)	0.0%	•
		P3组 电机矢量控制参数		
P3-00	速度环比例增益1	0. 0~200. 0	20.0	0
P3-01	速度环积分时间 1	0.000~10.000s	0. 200s	0
P3-02	速度环比例增益2	0. 0~200. 0	20.0	0
P3-03	速度环积分时间 2	0.000∼10.000s	0. 200s	0
P3-04	切换频率1	0.00Hz~(P3-05)	5.00Hz	0
P3-05	切换频率 2	(P3-04)~最大频率	10.00Hz	0
P3-06	速度环低通滤波 常数	0~10	0	0
P3-07	电动转差补偿增益	50~200%	100%	0
P3-08	制动转差补偿增益	50~200%	100%	0
P3-09	ACR 电流环 KP	0~65535	1000	0
P3-10	ACR 电流环 KI	0~65535	1000	0
P3-11	矢量2恒功率弱 磁常数	0. 1~2. 0	0.3	0
P3-12	恒功率最小弱磁 准位	10%~100%	20%	0
P3-13	弱磁比例增益	0~8000	1200	0
P3-14	矢量输出电压上限	0.0 [~] 120.0%	100.0%	0
P3-15	电机预励磁时间	0.000~10.000s	0.300s	0
		P4组 转矩控制参数		
P4-00	转矩设定源选择	0: 速度控制 铁矩无效) 1: 数字设定 (P4-01) 2: AI1	0	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		3: AI2 4: 保留 5: 脉冲设定 (DI5) 6: 多段设定 7: 通讯设定 8: 保留		
P4-01	转矩数字设定	-300. 0~300. 0%	50.0%	0
P4-02	转矩滤波时间 正向转矩上限频 率源	0.000~10.000s 0: 转矩上限频率数字设定(P4-05 和 P4 - 06) 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 多段设定 6: 通讯设定 7: 保留	0. 010s	0
P4-04	反向转矩上限频 率源	同上	0	0
P4-05	正向转矩上限频率 数字设定	0.00Hz ~最大频率	50.00Hz	O
P4-06	反向转矩上限频率 数字设定	0.00Hz ~最大频率	50.00Hz	0
P4-07	电动转矩限定方式选择	0: 转矩上限值数字设定(P4-09 和 P4-10) 1: AII 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯设定 6: 保留	0	0
P4-08	制动转矩限定方 式选择	同上	0	0
P4-09	电动转矩限定数 字设定	0.0~300.0%	180.0%	0
P4-10	制动转矩限定数 字设定	0.0~300.0%	180.0%	0
P4-11	矢量低频转矩补偿	0.0~100.0%	0.0%	0
P4-12	矢量高频转矩补偿	0. 0 [~] 100. 0%	0. 0%	0
		P5组 启停控制参数		
P5 - 00	启动方式	0: 直接启动1: 先直流制动再启动2: 转速跟踪启动	0	•
P5 - 01	启动频率	0.00~50.00Hz	0.50Hz	•
P5 -02	启动频率保持时间	00.0~50.0s	0.0s	•
P5 -03	启动直流制动电流	0.0~100.0%	0.0%	•

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P5-04	启动直流制动时间	0.00 ⁵ 0.00s	0.00s	•
P5-05	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	0	•
P5-06	S 曲线开始段加速 时间	0.0~50.0s	30.0s	0
P5-07	S 曲线结束段减速 时间	0.0~50.0s	30.0s	0
P5-08	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机	0	0
P5-09	停机直流制动起 始频率	0.00~最大频率	0.00Hz	0
P5-10	停机直流制动等 待时间	0.00 ⁵ 0.00s	0.00s	0
P5-11	停机直流制动电流	0.0~100.0%	0.0%	0
P5-12	停机直流制动时间	0.00 ⁵ 0.00s	0.00s	0
P5-16	正反转死区时间	0.0 [~] 3600.0s	0.00s	0
P5-17	正反转切换模式	0: 零频切换 1: 启动频率切换 2: 停止速度切换	0	•
P5-18	停止速度	0.00~100.00Hz	0.50Hz	•
P5-19	停止速度检出方式	0:按速度设定值检出 1:按速度反馈值检测	1	•
P5-20	反馈速度检出时间	0.00~100.00s	0.05s	•
P5-21	启动延时	0.0 ⁶ 0.0s	0.0s	0
P5-22	停止速度延时	0.0~100.0s	0.0s	0
P5-23	制动单元动作	0: 禁用 1: 启用	1	0
P5-24	制动单元动作电压	200.0~2000.0V (220V 机: 380V, 380V 机: 700V)	机型确定	0
P5 - 25	励磁制动强度	0~150 0: 禁用 大于 0: 数值越大制动效果越好	0	0
		P6组 输入端子参数		
P6-00	DI5 输入模式	0: 高速脉冲输入 1: 端子开关量输入	1	•
P6-01	DI1 端子功能选择	0: 无功能 1: 正转运行(FWD) 2: 反转运行(FWD) 3: 三线式运行控制 4: 正转点动 5: 反转点动 6: 自由停车 7: 故障复位 8: 运行暂停 9: 外部故障输入 10: 频率设定递增(UP)	1	•

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P6 -02	DI2 端子功能选择	11: 频率设定递减(DOWN) 12: 频率增减设定清除 13: 主频率与辅频率切换 14: 组合设定与主频率切换 15: 组合设定与辅频率切换 16: 多段速端子 1 17: 多段速端子 2 18: 多段速端子 3 19: 多段速端子 4 20: 多段速暂停 21: 加减速时间选择 1 22: 加减速时间选择 2 23: 简易 PLC 停机复位 24: 简易 PLC 暂停	2	•
P6 -03	DI3端子功能选择	25: PID 控制暂停 26: 摆频暂停(停在当前频率) 27: 摆频复位(回到中心频率) 28: 计数器复位 29: 转矩/转速控制切换 30: 加减速禁止	4	•
P6 -04	DI4 端子功能选择	31: 计数器触发 32: 长度复位 33: 频率增减设定暂时清除 34: 直流制动 35: 保留	5	•
P6 - 09	DI5 端子功能选择	36: 命令切换到键盘 37: 命令切换到端子 38: 命令切换到通讯 39: 预励磁命令 40: 用电量清零 41: 用电量保持	00	•
P6 -10	输入端子逻辑选择	Bit0~3:DI1~DI4,Bit8:DI5 0 为正逻辑,1为负逻辑;	000	0
P6 -11	输入端子滤波时间	0.000~1.000s	0. 010s	0
P6 -12	虚拟端子设定	0x000~0x1FF 0: 禁用, 1: 使用 Bit0~bit3;DI1~DI4 Bit8: DI5	0x000	•
P6 -13	端子命令方式	0: 两线式 1 1: 两线式 2 2: 三线式 1 3: 三线式 2	0	•
P6 -14	DI1 端子开通延时	0.00~50.000s	0.000s	0
P6 -15	DI1 端子断开延时	0. 00~50. 000s	0.000s	0
P6 -16	DI2 端子开通延时	0. 00 [~] 50. 000s	0.000s	0
P6 -17	DI2 端子断开延时	0.00~50.000s	0.000s	0
P6 -18	DI3 端子开通延时	0. 00 [~] 50. 000s	0.000s	0
P6 -19	DI3 端子断开延时	0. 00 ⁵ 0. 000s	0.000s	0
P6 -20	DI4 端子开通延时	0. 00 ² 50. 000s	0.000s	0
P6 -21 P6 -30	DI4 端子断开延时 DI5 端子开通延时	0. 00~50. 000s 0. 00~50. 000s	0.000s 0.000s	0
10 -30	μιο 墲丁井囲延时	0.00 00.000s	U. UUUS	V

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P6-31	DI5 端子断开延时	0.00~50.000s	0.000s	0
P6-33	上电时端子启动 保护选择	0: 保护 1: 不保护	1	0
P6-34	UP/DOWN 端子 控制设定	个位: UP/DOWN 端子使能 0: 有效 1: 无效 十位: 频率源控制选定 0: 仅对主频率、辅频率的数字设定有效 1: 全部频率源有效 2: 多段速优先时无效 百位: 停机选择 0: 设定有效 1: 运行有效, 停机后清除 2: 运行有效, 停机指令清除	000	•
P6-35	UP端子频率变化率	$0.01^{\sim}50.00 \mathrm{H}\mathrm{z/s}$	0.50Hz/s	0
P6-36	DOWN端子频率 变化率	0. 01~50. 00H z/s	0.50Hz/s	0
P6-37	脉冲输入下限(DI5)	0.000kHz~(P6-39)	0. 000kHz	0
P6-38	脉冲下限对应设 定(DI5)	-100.0%~100.0%	0.0%	0
P6-39	脉冲输入上限(DI5)	(P6−37) [~] 50. 000kHz	50.000kHz	0
P6-40	脉冲上限对应设 定(DI5)	-100. 0% [~] 100. 0%	100.0%	0
P6-41	脉冲滤波时间(DI5)	0.000s~10.000s	0. 100s	0
P6-42	AI1 下限值	0.00V~(P6-44)	0.00V	0
P6-43	AI1 下限对应设定	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
P6-44	AI1 上限值	(P6−42)~10.00V	10.00V	0
P6-45	AI1 上限对应设定	-100. 0%~100. 0%	100.0%	0
P6-46	AI1 输入滤波时间	0.000s~10.000s	0.100s	0
P6-47	AI2 下限值	0. 00V~(P6-49)	0.00V	0
P6-48	AI2 下限对应设定	-100. 0~100. 0%	0.0%	0
P6-49	AI2 上限值	(P6−47)~10.00V	10. 00V	0
P6-50	AI2 上限对应设定	-100. 0~100. 0%	100.0%	0
P6-51	AI2 输入滤波时间	0.000s~10.000s	0.100s	0
P6-52	保留			
P6-53	保留			
P6-56	保留			
P6-57	保留			
P6-58	保留			
P6-59	AI 电流/电压类型 选择	个位: AII 十位: AI2 0: AI 端子电压输入 1: AI 端子电流输入	10	0
		P7组 输出端子参数		
P7-00	FM端子输出模式	0: 高速脉冲输出(FMP) 1: 端子开关量输出(FMR)	0	•

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P7-01	D01端子输出功 能选择	0: 无效 1: 运行中 2: 正转运行中 3: 反转运行中 4: 点动运行中	1	0
P7-02	FMR端子输出功 能选择	5: 变频器故障6: 频率水平检测 FDT17: 频率水平检测 FDT28: 频率到达	0	0
P7-03	继电器输出功能 选择 1 (RELAY1:T/A- T/B-T/C)	9: 零速运行中 10: 上限频率到达 11: 下限频率到达 12: 运行准备就绪 13: 预励磁中 14: 过载报警 15: 欠载报警	1	0
P7-04	继电器输出功能 选择 2 (RELAY2:P/A- P/B-P/C)	16: 简易 PLC 阶段完成 17: 简易 PLC 循环完成 18: 设定记数值到达 19: 指定记数值到达 20: 外部故障 22: 运行时间到达 23: 通讯虚拟端子输出	5	0
P7-05	A01输出功能选 择	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 斜坡给定频率 3: 运行转速 4: 输出电流 (变频器 2 倍额定值) 5: 输出电流 (电机 2 倍额定值) 6: 输出电压 7: 输出功率 8: 设定转矩	0	0
P7-07	FMP脉冲输出功 能选择	9: 输出转矩 10: 模拟 AI1 输入值 11: 模拟 AI2 输入值 12: 保留 13: 高速脉冲 DI5 输入值 14: 通讯设定值 AO1 15: 通讯设定值 AO2 22: 转矩电流 (电机 3 倍额定值)	0	0
P7-08	A01输出下限	-100.0% (P7-10)	0.0%	
P7-09	A01输出下限对应值	0. 00 [~] 10. 00V	0. 00V	0
P7-10	A01输出上限	(P7−08) [~] 100.0%	100.0%	0
P7-11	A01输出上限对应值	0.00~10.00V	10. 00V	0
P7-12	A01输出滤波时间	0.000s~10.000s	0.000s	0
P7-18	FMP输出下限	-100. 0% [~] (P7 − 20)	0.0%	0
P7-19	FMP 输出下限对应值	0.00 [~] 50.00kHz	0.00kHz	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
P7-20	FMP输出上限	(P7-18)~100.0%	100.0%	0
P7-21	FMP输出上限对应值	0. 00~50. 00kHz	50.00kHz	0
P7-22	FMP输出滤波时间	0.000s~10.000s	0.000s	0
P 7-23	D01开通延时	0. 00~50. 000s	0.000s	0
P7-24	D01断开延时	0. 00~50. 000s	0.000s	0
P7-25	FMR开通延时	0. 00 [~] 50. 000s	0.000s	0
P7-26	FMR断开延时	0. 00 [~] 50. 000s	0.000s	0
P7-27	RELAY1开通延时	0.00 [~] 50.000s	0.000s	0
P7-28	RELAY1断开延时	0.00 [~] 50.000s	0.000s	0
P7-29	RELAY2开通延时	0.00~50.000s	0.000s	0
P7-30	RELAY2断开延时	0.00 ⁵ 0.000s	0.000s	0
P7-31	输出端子极性选择	0°F (Bit0°3 DO1, FMP, RELAY1, RELAY2)	0	0
		P8 组 键盘显示参数		
P8-00	用户密码	0~65535 (00000: 无密码)	00000	0
P8-01	MF.K 键功能选择	0: 无功能 1: 点动运行 JOG 2: 移位键 (SHIFT) 3: 正转反转切换 4: 清除 UP/DOWN设定 5: 自由停车 6: 运行命令源按顺序切换(P8-02)	1	•
P8-02	MF.K 键运行命令 源切换	 0: 键盘控制→端子控制→通讯控制 1: 键盘控制←→端子控制 2: 键盘控制←→通讯控制 3: 端子控制←→通讯控制 	0	0
P8-03	STOP/RESET键功能	0: 只对面板控制有效 1: 对面板和端子控制同时有效 2: 对面板和通讯控制同时有效 3: 对所有控制模式均有效	0	0
P8-04	恢复出厂参数	0: 无操作 1: 恢复默认值 2: 清除故障记录 3: 键盘上锁	0	•
P8-05	键盘数字控制设定	000°1223 个位: 頻率使能选择 0: 人/ \	0000	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		1:运行中有效,停机后清除 2:运行中有效,收到停机命令后清除 千位: ///键和编码器积分功能 0:积分功能有效 1:积分功能无效		
P8-06	键盘编码器和UP/ DOWN调节位选择	1:个位 2:十位 3:百位 4:千位 从数码管右侧起,忽略频率小数点	2	0
P8-07	频率设定掉电时 动作选择	00~11 个位:编码器调节频率掉电时动作选择 十位:通讯设定频率掉电时动作选择 0:掉电时存储 1:掉电时清零	00	0
P8-08	功能码参数复制	0: 无操作 1: 功能参数上传到键盘 2: 键盘功能参数下载到本机(包括电机参数) 3: 键盘功能参数下载到本机(不包括电机参数) 4: 键盘功能参数下载到本机(仅电机参数)	0	•
P8-09	LED运行状态显 示参数 1	0000 FFFF BIT0: 运行频率 (Hz 亮) BIT1: 设定频率 (Hz 闪烁) BIT1: 设定频率 (Hz 闪烁) BIT2: 母线电压 (V 亮) BIT3: 输出电压 (V 亮) BIT5: 运行转速 (rpm 亮) BIT5: 运行转速 (rpm 亮) BIT6: 输出功率 (% 亮) BIT7: 输出转矩 (% 亮) BIT9: PID 给定值 (% 闪烁) BIT9: PID 反馈值 (% 亮) BIT10: 输入端子状态 BIT11: 输出端子状态 BIT11: 输出端子状态 BIT11: 转矩设定值 (% 亮) BIT13: 脉冲计数值 BIT15: PIC 及多段速当前段数	033F	o
P8-10	LED运行状态显 示参数 2	0000 FFFF BIT0: 模拟量 AI1 值 (V 亮) BIT1: 模拟量 AI2 值 (V 亮) BIT2: 保留 BIT3: 高速脉冲 DI5 频率 BIT4: 电机过载百分比 (% 亮) BIT5: 变频器过载百分比 (% 亮) BIT6: 斜坡频率给定值 (Hz 亮) BIT7: 线速度 BIT8: 交流进线电流 BIT9: 上限频率	0000	0
P8-11	LED 停机显示参 数	0000~FFFF BIT0:设定频率(Hz 亮,频率慢闪) BIT1: 母线电压(V 亮) BIT2:输入端子状态 BIT3:输出端子状态 BIT4: PID 给定值(%闪烁)	038B	0

功能码	名称		描述	Š		出厂值	属性
		BIT5:	PID 反馈值(%	亮)			
		1	转矩设定值(%				
			模拟量 AI1 值				
		1	模拟量 AI2 值	(V 亮)			
		BIT9:					
			高速脉冲 DI5				
			PLC 及多段速当	当前段数	汉		
			脉冲计数值				
DO 10	+4-74-11C-1-		上限频率				
P8-12	软件版本	0.00~6				-	*
P8-13	整流器温度	0~120.				- +	*
P8-14	逆变器温度	0~120.					*
P8-15	频率显示系数	0.01~1				1.00	0
P8-16	转速显示系数	0.1~99				97. 3%	0
P8-17	线速显示系数	0.1~99	9. 9%			1.0%	0
P8-18	输入功因数显示 系数	0.00~1	. 00			0. 56	0
P8-19	累计运行时间	0~6553	5h			-	*
P8-20	监视累计耗电量					0kWh	*
F6-20	高位	角汁軟	电量= (P8-20)*1	000±/I	00 01)	OKWII	ж.
P8-21	监视累计耗电量	系川村	·巴里- (F0-20) *1	1) +000.	-0-21)	0. 0kWh	*
	低位 设定用电量高位					-	
P8-22	初值	田由島	初值= (P8-22)*1	0kWh	0		
P8-23	设定用电量低位 初值	刀电里	別 E = (10 22) #1	.000 (1	0.0kWh	0	
P8-24	Barcode1					+	*
P8-25	Barcode2					1	*
P8-26	Barcode3						*
P8-27	Barcode4						*
P8-28	Barcode5						*
P8-29	Barcode6						*
P8-30	电机功率显示校 正系数	0.00~3	. 00			1.00	0
			P9 组 故障	记录参	:数		
P9 -00	当前故障编码	故		故			*
P9-01	前一次故障编码	障	故障名称	障	故障名称		*
P9-02	前二次故障编码	代代	以四个小	代	以严石彻		*
P9-03	前三次故障编码	码		码			*
P9-04	前四次故障编码	0	无故障	29	-		*
P9-05	前五次故障编码	1	逆变单元保	30	欠载故		*
DO 00	当前故障运行频	11	护		障		
P9-06	率	2	加速过电流	31	PID 反		*
P9-07	当前故障斜坡给 定频率	3	减速过电流	40	馈断线 快速限		*
P9 -08	当前故障输出电	1		10	流故障		*
1000	压	4	恒速过电流	42	速度偏		/A
P9 -09	当前故障输出电		4-34 X I - I - F	40	差过大	1	*
	流 当前故障母线电	- 5	加速过电压	48	电子过 载故障		
P9 -10	五削取障碍线电 压	6	减速过电压	51	初始位		*

功能码	名称		描述			出厂值	属性
P9-11	当前故障模块温度				置失调		*
		7	恒速过电压	60	制动管		
P9-12	当前故障输入端 子状态	8	-		保护		*
P9-13	当前故障输出端	9	母线欠压				
P9-13	子状态	10	变频器过载				*
P9-14	前一次故障运行	11	电机过载				*
	频率 前一次故障斜坡	12	输入缺相				
P9-15	前 (八00 四 所 功	14	输出缺相 IGBT 过热				*
P9-16	前一次故障输出	15	外部故障				\'\
F9=10	电压	16	通讯故障				*
P9-17	前一次故障输出	17	-				*
	电流 前一次故障母线	18	电流检测故 障				
P9-18	电压	19	电机调谐故				*
P9-19	前一次故障模块		障				*
F9 19	温度	20	-				*
P9-20	前一次故障输入 端子状态	21	EEPROM 故障				*
-	新丁状念 前一次故障输出	23	对地短路故				
P9-21	端子状态		障				*
P9-22	前二次故障运行	26	运行时间到				*
13 22	频率	<u> </u>	达				^
P9-23	前二次故障斜坡 给定频率						*
	前二次故障输出						
P9-24	电压						*
P9-25	前二次故障输出 电流						*
P9-26	前二次故障母线						*
F9-20	电压						*
P9-27	前二次故障模块 温度						*
P9-28	前二次故障输入						*
19 20	端子状态						*
P9-29	前二次故障输出						*
	端子状态		PA 组 保	护参数			
		0: 不起		业少双			
PA-00	电机过载保护选择	1: 普遍				2	•
		2: 变频	页电机				
PA-01	电机过载保护系数	20.0%~	120.0 %			100.0%	0
PA-02	过压失速保护使能	0: 无效	数 1: 有效			1	0
			几型: 120~150%			120%	
PA-03	过压失速动作电压	220V 机型: 120 150% 380V 机型: 120~150%			140%	0	
PA-04	过流保护使能	个位: 0 无效,	软件过流失速保			01	•
<u> </u>		1.177;	火 正是机 体扩散	HĘ		l .	

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		0 有效, 1 无效		
PA-05	过流失速保护电流	50. 0~200. 0%	机型确定	•
PA-06	过流失速下降率	0.00~50.00Hz(每秒变化值)	10.00Hz	•
PA-07	输入输出缺相保护	个位:输入缺相保护使能 十位:输出缺相保护使能 0 无效, 1有效	10	0
PA-08	欠载过载保护动作	个位: 欠载过载预警选择 0: 电机欠过载预警 1: 变频器欠过载预警 十位: 欠载过载动行动作选择 0: 变频器欠过载预警并继续运行 1: 变频器欠载预警,过载后停机 2: 变频器过载预警并继续运行,欠载后停机 3: 变频器欠载后停机 百位: 欠载过载保护使能 0: 全程有效,!! 恒速时有效	000	0
PA-09	过载检出准位	20%~200%	机型确定	0
PA-10	过载检出时间	0. 1~3600. 0s	1.0s	0
PA-11	欠载检出准位	0~(PA-09)	50%	0
PA-12	欠载检出时间	0. 1~3600. 0s	1.0s	0
PA-13	故障自动复位次数	0~10	0	0
PA-14	故障自动复位间隔	0. 1~3600. 0s	1.0s	0
PA-15	过压点设置	0~2500. OV	机型确定	0
PA-16	欠压点设置	0~2000. OV	机型确定	0
PA-17	特殊功能选择	个位:电压不稳定自动降频率 十位:频率到达切换第2加减速时间 0:无效, 1:有效	00	0
PA-18	输出端子故障动 作选择	个位:欠压故障动作 十位:自动复位期间动作 0:有效, 1:无效	00	0
PA-19	瞬时停电再运转 选择	0: 不继续运转 1: 继续运转	0	0
PA-20	瞬时停电再运转 等待时间	0.0~3600.0s	1. 0s	0
PA-21	瞬时掉电降频使能	0: 无效, 1: 有效	0	0
PA-22	瞬时掉电降频常数	0.00Hz~最大频率(秒变化值)	10.00Hz	0
PA -23	速度偏差检出值	0. 0~50. 0%	10.0%	0
PA-24	速度偏差检出时间	0.0°10.0s	0.5s	0
		PB组 辅助功能参数		
PB-00	点动运行频率	0.00Hz~ 最大频率	5.00Hz	0
PB-01	点动加速时间	0.0~3600.0s	机型确定	0
PB-02	点动减速时间	0.0~3600.0s	机型确定	0
PB-03	加速时间 2	0. 0~3600. 0s	机型确定	0

PB-04 減速时间 2	功能码	名称	描述	龙	出厂值	属性
PB-05 加速时间3	PB-04	减速时间 2	0.0~3600.0s		机型确定	0
PB-07 加速时间 4	PB-05					0
PB-07 加速时间 4	PB-06	减速时间3	0.0~3600.0s		机型确定	0
PB-08 減速时间 4 0.0~3600.0s	PB-07		0.0~3600.0s			
PB-09 下限频率工作方式 1: 停机 0 ○ PB-10 休眠恢复延时 0.0°3600.0s 0.0s ○ PB-11 下垂频率 0.00°10.00hz 0.00hz ○ PB-12 散热风扇控制 0.0°10.00hz 0 ○ PB-19 设定计数值 (PB-20)°65535 0 ○ PB-20 指定计数值 0°65535 0 ○ PB-21 定址运行时间 0°65535min 0min ○ PB-23 跳跃频率 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-23 跳跃频率 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-24 缺近频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃频率 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-27 跳跃频率 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 建频频率1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-27 洗胱频率幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 建频幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-38 FDT1 頻率检值 <t< td=""><td></td><td></td><td>0.0~3600.0s</td><td></td><td></td><td></td></t<>			0.0~3600.0s			
RB-10 休眠恢复延时 0.0°3600.0s 0.0s ○ PB-11 下垂頻率 0.0°10.00lb 0.00lb ○ PB-12 散热风扇控制 1: 一直运转 0 ○ PB-19 设定计数值 (PB-20°65355 0 ○ PB-20 指定计数值 0°65535min 0 ○ PB-21 定时运行时间 0°65535min 0min ○ PB-22 跳跃频率加度 0.00°最大频率 0.00lbz ○ PB-23 跳跃频率加度 0.00°最大频率 0.00lbz ○ PB-24 姚跃频率2 0.00°最大频率 0.00lbz ○ PB-25 跳跃频率加度 0.00°最大频率 0.00lbz ○ PB-28 继跃频率 0.00°lbz ○ PB-29 建筑频率加度 0.0°ak大频率 0.00lbz ○ PB-28 建筑频率幅度 0.0°ak大频率 0.00lbz ○ PB-29 建筑频率邮度 0.0°ak大频率 0.00lbz ○ PB-29 建频频率幅度 0.0°ak 0.0%a ○ PB-30 建频恒中间 0.0°ak 0.0°ak ○ PB-31 建频下的1频率检测		设定频率低于	0: 以下限频率运行		, , , , , ,	
PB-10 休眠恢复延时 0.0~3600.0s 0.0s ○ PB-11 下垂頻率 0.00~10.00ltz 0.00Hz ○ PB-12 散热风扇控制 1: 単弦转 0 ○ PB-19 设定计数值 (PB-20)~65335 0 ○ PB-20 指定计数值 (PB-20)~65335 0 ○ PB-21 定时运行时间 0~65535min 0min ○ PB-23 跳跃频率 1 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-23 跳跃频率 1 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-23 跳跃频率幅度 1 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-24 姚跃频率 80 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-24 姚跃频率 80 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-25 姚跃频率 80 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-25 姚跃频率 80 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-27 姚联频率 80 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-38 PDI 頻率降时 0 0.1~3600.0s 5.0s ○	PB-09	下限频率工作方	1: 停机		0	0
PB-11		式	2: 休眠			
PB-12 散熱风扇控制 0: 跟随変频器运行 1: 一直运转 0 ○ PB-19 设定计数值 (PB-20) ^65535 0 ○ PB-20 指定计数值 0 '(PB-19) 0 ○ PB-21 定时运行时间 0 '65535min 0 ○ PB-22 跳跃频率目 0 '0 '最大频率 0 '0 '0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0	PB-10	休眠恢复延时	0.0~3600.0s		0.0s	0
PB-12 散熱风扇控制	PB-11	下垂频率	0.00~10.00Hz		0.00Hz	0
PB-19 设定计数值 (PB-20) ~65535 0 ○ PB-20 指定计数值 0 * (PB-19) 0 ○ PB-21 定时运行时间 0 ~65535min 0min ○ PB-23 跳跃频率 1 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-24 跳跃频率 8g 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率 2 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率 8g 3 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃频率 8g 3 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-28 狭妖频率 8g 3 0.00~最大频率 0.00Hz ○ PB-28 搜频解值度 0.0~B人频率 0.00Hz ○ PB-29 契策的摩略度 0.0~B (相对设定频率) 0.0% ○ PB-30 摆频上升时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆频下降时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-33 FDI 頻率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-34 FDI 频率检偿 0.0~100.0% 5.0%	PB-12	散热风扇控制			0	0
PB-20 指定计数値	PB-19	设定计数值			0	0
PB-21 定时运行时间 0 65535min 0 min 0 PB-22 跳跃频率 1 0 .00 最大频率 0 .00 lbz 0 PB-23 跳跃频率 2 0 .00 最大频率 0 .00 lbz 0 PB-24 跳跃频率 2 0 .00 最大频率 0 .00 lbz 0 PB-25 跳跃频率 8 0 .00 最大频率 0 .00 lbz 0 PB-26 跳跃频率 8 0 .00 最大频率 0 .00 lbz 0 PB-27 跳跃频率 8 0 .00 lbz						0
PB-22 跳跃频率 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-23 跳跃频率幅度 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-24 跳跃频率 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率幅度 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃频率幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 摆频幅度 3 0.0°10,0%(相对设定频率 9 0.0% ○ PB-29 突跳频率幅度 0.0°50,%(摆频幅度 9 0.0% ○ ○ PB-31 摆频上升时间 0.1°3600.0s 5.0s 5.0s ○ 5.0s ○ ○ PB-31 摆频下降时间 0.1°3600.0s 5.0s 5.0s ○ 5.0s ○ ○ PB-33 FDT1 频率检值 0.00° P00.03 50.0Hz ○ 50.0Hz ○ ○ PB-34 FDT2 频率检槽后值 0.0°100.0% 50.0% 50.0Hz ○ ○ ○ PB-35 FDT2 频率检槽 0.0° 最大频率 50.00Hz ○ ○ ○ PB-36 频率到达检测 0.0° 最大频率 0.00Hz ○ ○ ○ PB-37 过调制选择 0.0° 最大频率 0.00Hz ○ ○ ○ PB-38 PWM 模式选择 0.0° 最大频率 0.0° 表接 0					Omin	0
PB-23 跳跃频率幅度 1 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-24 跳跃频率 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率 8度 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃频率 8度 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-27 跳跃频率幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 摆频幅度 9 0.0°10.0% (相对设定频率) 0.0% ○ PB-30 摆频幅度 9 0.0°50.0% (捏频幅度) 0.0% ○ PB-31 摆频下降时间 9.1°3600.0s 5.0s 5.0s ○ 5.0s ○ ○ PB-33 FDT1 频率检值 0.0°100.0% 5.0% 5.00Hz ○ ○ ○ PB-34 FDT2 频率检滞后值 0.0°100.0% 5.0% 5.0% ○ ○ ○ PB-35 FDT2 频率检槽 0.0°100.0% 5.0% 5.0% ○ ○ ○ PB-36 频率到达检测值 0.0°最大频率 0.00Hz ○ ○ ○ PB-37 过调制选择 0.2 频率检滞后值 0.0°100.0% 5.0% ○ ○ ○ PB-38 PWM模式选择 0.2 展表 0.2						0
PB-24 跳跃频率 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-25 跳跃频率 8個度 2 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃频率 8 0.00Hz ○ PB-27 跳跃频率幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 摆频幅度 9 0.0°10,0% (相对设定频率) 0.0% ○ PB-29 突跳频率幅度 9 0.0°50.0% (摆频幅度) 0.0% ○ PB-30 摆频下降时间 9.1°3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆频下降时间 9.1°3600.0s 5.0s ○ PB-32 PDT1频率检值 9.0° P00.03 50.00Hz ○ PB-33 FDT2频率检滞后值 9.0° T00.0% 5.0% ○ PB-35 FDT2频率检滞后值 9.0° 100.0% 5.0% ○ PB-36 频率到达检测值 9.0° 最大频率 9.00Hz ○ ○ PB-37 过调制选择 9.0° Acc 12 以制度能能 9.0° Acc 12 以相关的能能 9.0° Acc 12 以相关的能 9.0° Acc 12 以相关的能能 9.0°						0
PB-25 跳跃頻率幅度 2 0.00°最大頻率 0.00Hz ○ PB-26 跳跃頻率 3 0.00°最大頻率 0.00Hz ○ PB-27 跳跃频率幅度 3 0.00°最大频率 0.00Hz ○ PB-28 摆频幅度 9 0.0°100.0% (相对设定频率) 0.0% ○ PB-29 突跳频率幅度 0.0°50.0% (摆频幅度) 0.0% ○ ○ PB-30 摆频上升时间 0.1°3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆频下降时间 0.1°3600.0s 5.0s ○ PB-32 FDT1 频率检值 0.0° P00.03 50.00Hz ○ PB-33 FDT2 频率检播后值 0.0°100.0% 5.0% ○ ○ PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0°100.0% 5.0% ○ ○ PB-36 频率到达检测值 0.0°最大频率 0.00Hz ○ ○ ○ O: 无效, 1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻坡; 阻制 1: 三有效 +位: 过调制强度选择 0: 医校, 1: 探度 0.00Hz ○ ○ ○ PB-38 PWM模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 公报股限制 2: 不限制 2: 不限制 ○ ○ ○ PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 1: All 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留 0.00Hz 0						
PB-26 跳跃頻率3 0.00°最大頻率 0.00Hz ○ PB-27 跳跃頻率幅度3 0.00°最大頻率 0.00Hz ○ PB-28 振频幅度 0.0°100.0%(相对设定频率) 0.0% ○ PB-29 突跌頻率幅度 0.0°50.0%(捏頻幅度) 0.0% ○ PB-30 摆颊上升时间 0.1°3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆颊下降时间 0.1°3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆颊下降时间 0.1°3600.0s 5.0s ○ PB-32 FDT1 频率检值 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-34 FDT2 频率检滞后值 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-36 頻率到达检测值 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-37 过调制选择 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-37 过调制选择 0.0°100.0% 5.0% ○ PB-38 PWM模式选择 0.0°2 ○ ○ PB-37 过调制选择 0.0°2 ○ ○ PB-38 PWM模式选择 0.0°2 ○ ○ ○	PB-25				0.00Hz	0
PB-27 跳跃频率幅度 3 0.00~最大频率 0.0% 0 PB-28 摆频幅度 0.0~100.0% (相对设定频率) 0.0% 0 PB-29 突跳频率幅度 0.0~50.0% (摆频幅度) 0.0% 0 PB-30 摆频上升时间 0.1~3600.0s 5.0s 0 PB-31 摆频上升时间 0.1~3600.0s 5.0s 0 PB-31 FDT1 频率检值 0.0~100.0% 50.00Hz 0 PB-33 FDT1 频率检值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-34 FDT2 频率检谱后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-36 频率到达检测值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-38 PWM模式选择 0.0~100.0% 0.00Hz 0 PB-38 PWM模式选择 0.0~100.0% 0.00Hz <td< td=""><td>PB-26</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00Hz</td><td>0</td></td<>	PB-26				0.00Hz	0
PB-28 摆频幅度 0.0~100.0% (相对设定频率) 0.0% ○ PB-29 突跳频率幅度 0.0~50.0% (摆频幅度) 0.0% ○ PB-30 摆频上升时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆频下降时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-32 FDT1频率检值 0.00~P0.03 50.00Hz ○ PB-33 FDT1频率检信 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-34 FDT2频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-35 FDT2频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-36 频率到达检测值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 0.00Hz ○ PB-38 PWM模式选择 0.0~100.0% 0.00Hz ○ PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 0.00Hz ○ PB-38 PWM模式选择 0.0~100.0% 0.00Hz ○<	PB-27	跳跃频率幅度3			0.00Hz	0
PB-29 突跳频率幅度 0.0~50.0% (摆频幅度) 0.0% ○ PB-30 摆频上升时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-31 摆频下降时间 0.1~3600.0s 5.0s ○ PB-32 FDT1 频率检值 0.00~P00.03 50.00Hz ○ PB-33 FDT1 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-34 FDT2 频率检带后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-36 频率到达检测值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 0.0Mz ○ PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 0.0Mz ○ PB-38 PWM模式选择 0.0 RD ○ ○ PB-38 PWM模式选择 ○	PB-28			定频率)	0.0%	0
PB-31 摆频下降时间 0.1~3600.0s 5.0s 0 PB-32 FDT1 频率检值 0.00~P00.03 50.00Hz 0 PB-33 FDT1 频率检信 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-34 FDT2 频率检值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-36 频率到达检测值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-38 PWM模式选择 0.00Hz 0 PB-37 过调制选择 0.00Hz 0 0.2 整度, 1: 深度 0.00Hz 0 0. 整度, 1: 深度 0.00Hz 0 0. 解相和三相调制 1: 三相调制 0.00Hz 1: 4Hz 限制 2: 不限制 0 PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 1: AII 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定(DI5) 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留 0	PB-29	突跳频率幅度			0.0%	0
PB-32 FDT1 频率检值 0.00~P00.03 50.00Hz ○ PB-33 FDT1 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-34 FDT2 频率检值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-36 频率到达检测值 0.0~100.0% 5.0% ○ PB-37 过调制选择 0.0~100.0% 0.00Hz ○ PB-37 过调制选择 0.00Hz ○ PB-38 PWM模式选择 0.00Hz ○ PB-38 <td< td=""><td>PB-30</td><td>摆频上升时间</td><td>0.1~3600.0s</td><td></td><td>5. 0s</td><td>0</td></td<>	PB-30	摆频上升时间	0.1~3600.0s		5. 0s	0
PB-33 FDT1 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-34 FDT2 频率检值 0.00~最大频率 50.00Hz 0 PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-36 频率到达检测值 0.0~最大频率 0.00Hz 0 PB-37 过调制选择 0: 无效、1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻度、1: 深度 01 0 PB-38 PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 基相调制 2: 不限制 2: 不限 2: 在12 6: 通讯给定 7: 保留 0 0	PB-31	摆频下降时间	0.1~3600.0s		5.0s	0
PB-34 FDT2 频率检值 0.00~最大频率 50.00Hz 0 PB-35 FDT2 频率检滞后值 0.0~100.0% 5.0% 0 PB-36 频率到达检测值 0.0~最大频率 0.00Hz 0 PB-37 过调制选择 0. 基大频率 0.00Hz 0 PB-37 过调制选择 0. EX数, 1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻度, 1: 深度 0: 整度, 1: 深度 0 0 PB-38 PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 4kHz 限制 2: 不限制 2: A12 3: 保留 7: 保留 0 0	PB-32	FDT1 频率检值	0.00° P00.03		50.00Hz	0
PB-35 FDT2 頻率检滞后值	PB-33	FDT1 频率检滞后值	0.0 [~] 100.0%		5. 0%	0
PB-36 頻率到达检测值 0.0°最大频率 0.00Hz 0 PB-37 过调制选择 0: 无效、1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻度, 1: 深度 01 0 PB-38 PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 +位: 低速载频限制选择 0: 2kHz 限制 1: 4kHz 限制 2: 不限制 PC组 过程 PID 参数 0: 数字给定 4: 脉冲设定(DI5) 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留 0 0	PB-34	FDT2 频率检值	0.00~最大频率		50.00Hz	0
PB-37 过调制选择 个位: 过调制使能 0: 无效、1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻度、1: 深度 PB-38 PWM 模式选择 个位: PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 三相调制 1: 至相调制 1: 4kHz 限制 0: 2kHz 限制 1: 4kHz 限制 2: 不限制 PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 4: 脉冲设定(DI5) 1: AI1 5: 多段设定 6: 通讯给定 3: 保留 7: 保留	PB-35	FDT2 频率检滞后值	0.0 [~] 100.0%		5.0%	0
PB-37 过调制选择 0: 无效, 1: 有效 +位: 过调制强度选择 0: 轻度, 1: 深度 PB-38 PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 +位: 低速载频限制选择 0: 2kHz 限制 1: 4kHz 限制 2: 不限制 PC 组 过程 PID 参数 00 ○ PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 4: 脉冲设定(DI5) 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留 0 ○	PB-36	频率到达检测值	0.0°最大频率		0.00Hz	0
PB-38 PWM 模式选择 0: 两相和三相调制 1: 三相调制 十位: 低速载频限制选择 0: 2kHz 限制 1: 4kHz 限制 2: 不限制 00 PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定(DI5) 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留	PB -37	过调制选择	0: 无效, 1: 有效 十位: 过调制强度选择	¥	01	0
PC-00 PID 给定源 0: 数字给定 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定(DI5) 5: 多段设定 6: 通讯给定 7: 保留	PB -38	PWM模式选择	0: 两相和三相调制 1: 三相调制 十位: 低速载频限制选择 0: 2kHz 限制 1: 4kHz 限制 2: 不限制		00	0
PC-00 PID 给定源			PC 组 过程	呈PID 参数		
PC-01 PID 数字给定 -100.0~100.0% 0.0% 0	PC-00	PID 给定源	1: AI1 2: AI2	5: 多段设定 6: 通讯给定	0	0
	PC-01	PID 数字给定	-100. 0~100. 0%		0.0%	0

功能码	名称	描述	术	出厂值	属性
PC-02	PID 反馈源	0: AI1 1: AI2 2: 保留	3: 脉冲设定(DI5) 4: 通讯给定 5: 保留	0	0
PC-03	PID 作用方向	0: 正作用	1: 反作用	0	0
PC-04	比例增益 KP1	0.00~100.00		1.00	0
PC-05	积分时间 TI1	0.01~10.00s		0.10s	0
PC-06	微分时间 TD1	0.00s~10.00s		0.00s	0
PC-07	PID 采样周期 T1	0.000~10.000s		0.100s	0
PC-08	PID 参数切换偏差	0.0~100.0%		0.0%	0
PC-09	PID 输出上限	(PC −10) ~ 100.0%		100.0%	0
PC-10	PID 输出下限	-100.0% ∼(PC-09)		0.0%	0
PC-11	PID 指令加减速时 间	0.0~1000.0s		0.0s	0
PC-12	PID 输出滤波时间	0.000~10.000s		0.000s	0
PC-13	低频比例增益	0.00~100.00		1.00	0
PC-14	PID 反馈丢失检测 值	0.0%(不检测)~100.0	%	0.0%	0
PC-15	PID 反馈丢失检测 时间	0.0s(不检测)~3600.0	S	1.0s	0
PC -16	PID 调节功能	个位: 0: 频率到达上下限继续积分调节 1: 频率到达上下限停止积分调节 十位: 0: 与设定方向一致 1: 与设定方向相反 百位: 0: 参考最大频率限幅 1: 参考主频率源限幅 千位: 0: 主+辅,主频率源加减速时间无效 1: 主+辅,主频率源加加减速时间 4 决定		0001	0
		PD组 多段速与	j简易 PLC 参数		
PD-00	多段速 0 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-01	多段速 1 频率设 定值	-100. 0% [~] 100. 0%		0.0%	0
PD-02	多段速 2 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-03	多段速 3 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-04	多段速 4 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-05	多段速 5 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-06	多段速 6 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-07	多段速7频率设 定值	-100. 0%~100. 0%		0.0%	0
PD-08	多段速8频率设 定值	-100. 0% [~] 100. 0%		0.0%	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
PD-09	多段速 9 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
PD-10	多段速 10 频率设 定值	-100. 0% [~] 100. 0%	0.0%	0
PD-11	多段速 11 频率设 定值	-100. 0% [~] 100. 0%	0.0%	0
PD-12	多段速 12 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
PD-13	多段速 13 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
PD-14	多段速 14 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
PD-15	多段速 15 频率设 定值	-100. 0%~100. 0%	0.0%	0
PD-16	PLC 第 0 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0	0
PD-17	PLC 第1段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0	0
PD-18	PLC 第2段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0s(min)	0
PD-19	PLC 第3段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-20	PLC 第4段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-21	PLC 第5段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-22	PLC 第6段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-23	PLC 第7段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-24	PLC 第8段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-25	PLC 第9段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-26	PLC 第 10 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-27	PLC 第 11 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-28	PLC 第 12 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-29	PLC 第 13 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-30	PLC 第 14 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD-31	PLC 第 15 段运行 时间	0.0~6553.5 s(min)	0.0 s(min)	0
PD -32	PLC 第 0 [~] 7 段加 减速时间	0段: Bit0-1: 两bit值选定加减速时间 1, 2, 3, 4 1段: Bit2-3: 两bit值选定加减速时间 1, 2, 3, 4 2段: Bit4-5: 两bit值选定加减速时间 1, 2, 3, 4	0000	0

功能码	名称	描述	出厂值	属性
		3段: Bit6-7: 两bit值选定加减速时间		
		1, 2, 3, 4		
		4 段: Bit8-9: 两bit值选定加减速时间		
		1, 2, 3, 4 5 段: Bit10-11: 两bit值选定加减速时		
		间 1, 2, 3, 4		
		6 段: Bit12-13: 两bit值选定加减速时		
		闰 1, 2, 3, 4		
		7段: Bit14-15: 两bit值选定加减速时		
		闰 1, 2, 3, 4		
		8 段: Bit0-1: 两bit值选定加减速时间 1,2,3,4		
		1, 2, 3, 4 9 段: B i t2 - 3: 两bi t 值选定加减速时间		
		1, 2, 3, 4		
		10 段: Bit4-5: 两bit值选定加减速时		
		闰 1, 2, 3, 4		
		11 段: Bit6-7: 两bit值选定加减速时		
PD-33	PLC 第 8~15 段加	间 1, 2, 3, 4	0000	0
	减速时间	12 段: Bit8-9: 两bit值选定加减速时 间 1,2 3,4		
		13 段: Bit10-11: 两bit值选定加减速时		
		闰 1, 2, 3, 4		
		14 段: Bit12-13: 两bit值选定加减速时		
		闰 1, 2, 3, 4		
		15 段: Bit14-15: 两bit值选定加减速时		
PD-34	PLC 运行时间单位	间 1, 2, 3, 4 0: 秒钟(s) 1: 分钟(min)	0	•
LD 94	FLC运行时间平位	0: 杉州(s) 1: 分升(min) 0: 单次运行结束停机	0	
PD -35	PLC运行方式	0: 単次运行结束停机 1: 单次运行结速保持最终值运行	0	
15 00	160.211712	2: 一直循环运行		
PD-36	PLC掉电记忆选择	0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆	0	0
PD =37	PLC停机记忆启	0: 从第一段开始重新运行	0	0
FD-91	动选择	1: 从停机时刻的阶段频率继续运行	U	
		0: PD-00 给定 4: 脉冲设定(DI5)		
PD-38	多段速 0 频率给定源	1: AI1 5: PID 6: 保留	0	0
		3: 保留 7: 面板电位器(编码器)		
PD-39	多段速1频率给定源	0: PD-01给定,1-7: 同PD-38	0	0
	L la ve ve · · · ·	PE组 通讯参数		
PE-00	本机通讯地址	0 广播地址,1 ² 247	1	0
		0: 1200BPS		
PE-01	通讯波特率	1: 2400BPS 5: 38400BPS 2: 4800BPS 6: 57600BPS		
		3: 9600BPS	3	0
		0: 无校验 (N, 8, 1) for RTU		
		1: 偶校验 (E, 8, 1) for RTU		
PE-02	MODBUS数据格式	2: 奇校验 (0, 8, 1) for RTU	3	0
1 02	JDDCOSKJUTU IV	3: 无校验 (N, 8, 2) for RTU	,	
		4: 偶校验 (E, 8, 2) for RTU		
-	MODBUS 通讯应	5: 奇校验 (0, 8, 2) for RTU		
PE-03	答延时	0~200ms	5	0
	11 /Cm1			

功能码	名称	描述	出厂值	属性
PE-04	串口通讯超时时间	0.0: 无效, 0.1~60.0s	0.0s	0
PE-05	通讯错误动作选择	0: 报警并自由停机 1: 不报警并继续运行 2: 不报警按停机方式停机(仅通讯控制 方式) 3: 不报警按停机方式停机(所有控制方 式)	0	0
PE-06	通讯处理动作选择	LED 个位: 0: 写操作有回应 1: 写操作无回应	0	0
PE-07	通讯协议选择	0: 兼容VDF650协议(含 P0 组, U0组部 分菜单) 1: 兼容 GD协议(仅通讯控制)	0	0

功能码	名称	最小单位	通讯地址(HEX)	通讯地址(DEC)
		U0 组 监视参数		- I
U0-00	运行频率	0.01Hz	0x7000	28672
U0-01	设定频率	0.01Hz	0x7001	28673
U0-02	母线电压	0. 1V	0x7002	28674
U0-03	输出电压	1V	0x7003	28675
U0-04	输出电流	0. 1A	0x70 04	28676
U0-05	电机功率(%)	0.1%	0x7005	28677
U0-06	输出转矩(%)	0.1%	0x7006	28678
U0-07	输入端子状态		0x7007	28679
U0-08	输出端子状态		0x7008	28680
U0-09	AI1 输入电压	0. 01V	0x7009	28681
U0-10	AI2 输入电压	0.01V	0x700A	28682
U0-11	保留			
U0-12	计数值	1	0x700C	28684
U0-13	长度值	1	0x700D	28685
U0-14	电机转速	1rpm	0x700E	28686
U0-15	PID 给定值	0.1%	0x700F	28687
U0-16	PID 反馈值	0.1%	0x7010	28688
U0-17	PLC 及多段速当前段数	1	0x7011	28689
U0-18	脉冲输入频率 (DI5)	0.01kHz	0x7012	28690
U0-24	线速度	1m/Min	0x7018	28696
U0-25	本次运行时间	1Min	0x7019	28697
U0-26	斜坡给定频率	0.01Hz	0x701A	28698
U0-27	转矩给定量	0.1%	0x701B	28699
U0-28	输出转矩	0. 1Nm	0x701C	28700
U0-29	数字调节量	0.01Hz	0x701D	28701
U0-32	电机功率因素	0.01	0x7020	28704
U0-33	估算电机频率	0.01Hz	0x7021	28705
U0-34	交流进线电流	0. 1A	0x7022	28706
U0-35	电机过载计数值	1	0x7023	28707

故障诊断及对策

5.1 故障报警及对策

VDF710 变频器共有 28 项警示信息及保护功能,一旦故障发生,保护功能动作,变频器停止输出,变频器故障继电器接点动作,并在变频器显示面板上显示故障代码。用户在寻求服务之前,可以先按本节提示进行自查,分析故障原因,找出解决方法。如果属于对策框内所述原因、请寻求服务,与您所购变频器的代理商或直接与我公司联系。

故障 代码	故障名称	故障原因排查	故障处理对策
Err01	逆变单元保护	1、变频器输出回路短路 2、电机和变频器接线过长 3、模块过热 4、变频器内部接线松动 5、主控板异常 6、驱动板异常 7、逆变模块异常 8、电机线或电机漏电或短路	1、排除外围故障 2、加装电抗器或输出滤波器 3、检查风道、风扇并排除存在问题 4、插好所有连接线 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持 7、寻求技术支持 8、检查电机线或电机确保正常
Err02	加速过电流	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识 3、加速时间太短 4、手动转矩提升或 V/F 曲线不合适 5、电压偏低 6、对正在旋转的电机进行启动 7、加速过程中突加负载 8、变频器选型偏小	1、排除外围故障 2、进行电机参数辨识 3、增大加速时间 4、调整手动提升转矩或 V/F 曲线 5、将电压调至正常范围 6、转速追踪启动或等电机停止后再启 动 7、取消突加负载 8、选用功率等级更大的变频器
Err03	减速过电流	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识 3、减速时间太短 4、电压偏低 5、减速过程中突加负载 6、没有加装制动单元和制动电阻	1、排除外围故障 2、进行电机参数辨识 3、增大减速时间 4、将电压调至正常范围 5、取消突加负载 6、加装制动单元及电阻
Err04	恒速过电流	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识 3、电压偏低 4、运行中是否有突加负载 5、变频器选型偏小	1、排除外围故障 2、进行电机参数辨识 3、将电压调至正常范围 4、取消突加负载 5、选用功率等级更大的变频器
Err05	加速过电压	1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻

故障 代码	故障名称	故障原因排查	故障处理对策
Err06	减速过电压	1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻
Err07	恒速过电压	1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
Err09	母线欠压	1、瞬时停电 2、变频器输入端电压不在规范要求的范 围 3、母线电压不正常 4、整流桥及缓冲电阻不正常 5、驱动板异常 6、控制板异常	1、复位故障 2、调整电压到正常范围 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持
Err10	变频器过载	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
Err11	电机过载	1、电机保护参数设定是否合适 2、负载是否过大或发生电机堵转 3、电机选型偏小	1、正确设定此参数 2、减小负载并检查电机及机械情况 3、选用功率等级更大的电机
Err12	输入缺相	1、三相输入电源不正常 2、驱动板异常 3、防雷板异常 4、主控板异常	1、检查外围线路中存在的问题 2、寻求技术支持 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
Err13	输出缺相	1、变频器到电机的引线不正常 2、电机运行时变频器三相输出不平衡 3、驱动板异常 4、模块异常	1、排除外围故障 2、检查电机绕组是否正常 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
Err14	IGBT 过热	1、环境温度过高 2、风道堵塞 3、风扇损坏 4、模块热敏电阻损坏 5、逆变模块损坏	1、降低环境温度 2、清理风道 3、更换风扇 4、更换热敏电阻 5、更换逆变模块
Err15	外部故障	DI端子输入外部故障信号	检查外部接线,清除故障运行
Err16	485 通讯故障	1、上位机工作不正常 2、通讯线不正常 3、通讯参数组设置不正确	1、检查上位机接线 2、检查通讯连接线 3、正确设置通讯参数
Err18	电流检测故障	1、检查霍尔器件异常 2、驱动板异常 3、主控板异常	1、更换霍尔器件 2、更换驱动板 3、寻求技术支持
Err19	电机调谐故障	1、电机参数未按铭牌设置 2、参数辨识过程超时	1、根据铭牌正确设定电机参数 2、检查变频器到电机引线

故障 代码	故障名称	故障原因排查	故障处理对策
Err21	EEPROM 读 写故障	1、EEPROM 操作太过频繁 2、EEPROM 芯片损坏	1、上位机合理操作 EEPROM 2、更换主控板
Err23	对地短路故障	1、电机对地短路 2、电机接线 UVW 搭铁 3、变频器模块损坏	1、更换电机 2、更换电机线或排除短路故障 3、更换模块或驱动板
Err26	累计运行时间 到达	累计运行时间达到设定值	重新设定运行时间
Err30	欠载故障	1、变频器运行电流小于设定参数	1、确认负载是否脱离 2、参数设置是否符合实际运行工况
Err31	PID 反馈断线	1、PID 反馈信号断开 2、PID 反馈丢失检测值设置不合理	1、检查 PID 反馈信号 2、检查 PID 反馈丢失设置合理值
Err40	快速限流故障	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、減小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
Err42	速度偏差过大	1、没有进行参数辨识 2、速度偏差过大检出参数设置不合理 3、负载过重或堵转	1、进行电机参数辨识 2、速度偏差检出参数合理重设 3、检查负载确保负载是否正常
Err48	电子过载故障	变频器按电子过载参数设定值过载报故障	检测负载或合理调整电子过载值
Err51	初始位置失调 故障	1、电机参数设置不合理 2、没有进行参数辨识 3、电机线没接好	1、设置电机参数并进行电机参数辨识 2、进行电机参数辨识 3、检查电机接线确保正常
Err60	制动管保护故 障	制动电阻短路或制动模块异常	检查制动电阻或寻求技术支持
P-Lu		1、变频器供电电压不足 2、变频器内部开关电源或母线检测故障 3、主板功率段或电压段和当前供电不匹配	1、检查变频器供电 2、检查变频器内部电源或母线电路 3、查看额定电压是否匹配,寻求支持

5.2常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况,请参考下述方法进行简单故障分析:

表 4-1 常见故障及其处理方法

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示	电网电压没有或者过低; 变频器驱动板上的开关电源故障; 整流桥损坏; 变频器缓冲电阻损坏; 控制板、键盘故障; 控制板与驱动板、键盘之间连线断;	检查输入电源: 检查钟线电压: 重新拔插排线; 寻求厂家服务;
2	上电重复显示 VDVN	驱动板与控制板之间的连线接触不良; 控制板上相关器件损坏; 电机或者电机线有对地短路; 霍尔故障; 电网电压过低;	重新拔插 34 芯排线; 寻求厂家服务;
3	上电显示 Err23 报警	电机或者输出线对地短路; 变频器损坏;	用摇表测量电机和输出线的绝缘; 寻求厂家服务;
4	上电变频器显示 正常,运行后显 示 V DVN并马 上停机	风扇损坏或者堵转; 外围控制端子接线有短路;	更换风扇; 排除外部短路故障;
5	频繁报 Err14 (模块过热)故障	载频设置太高。 风扇损坏或者风道堵塞。 变频器内部器件损坏 (热电偶或其他)	降低载頻(P0-15)。 更换风扇、清理风道。 寻求厂家服务。
6	变频器运行后电 机不转动。	电机及电机线; 变频器参数设置错误(电机参数); 驱动板与控制板连线接触不良; 驱动板故障;	重新确认变频器与电机之间连线; 更换电机或清除机械故障; 检查并重新设置电机参数;
7	变频器频繁报过 流和过压故障。	电机参数设置不对; 加减速时间不合适; 负载波动;	重新设置电机参数或者进行电机 调谐: 设置合适的加减速时间; 寻求厂家服务;
8	上电显示 88888	控制板上相关器件坏;	更换控制板;
9	上电显示 Con	显示板与控制板通讯中断	寻找厂家服务;